


安全にご使用
いただくために

坂道の下りカーブ路走行中、車両が曲がり切れず横転

LZB07-0941

発生状況

坂道の下りカーブ路走行中に車両が曲がり切れず横転した。



原因

カーブ路走行中の車両走行スピード出し過ぎのため。

お客さまへのお願い

- ①高所作業車をはじめ特装車両は平ボディトラックに比べ重心高が高いため、カーブ路走行中の車両走行スピード出し過ぎの場合は横転の恐れがあるので注意して下さい。
- ②長い下り坂や、雨天時の走行は制動距離が特に長くなりますので十分注意して下さい。