

安全にご使用  
いただくために

## 高所作業車を高速で上昇移動した際、梁との間にはさまれ


LZB07-1000



### 発生状況



梁の下部で高所作業車により作業中の作業員が高速で上昇移動した際、作業床と架台の梁との間にはさまれた。



### 原因



- ①梁の周辺で作業床を高速で上昇移動させた。
- ②安全および危険防止に関する指示・指導が行われていなかった。



### 対策



- ①障害物付近での作業床の移動は低速で行う。
- ②作業計画および安全作業手順などを作成し、関係労働者に周知を図る。

(労働安全衛生規則第194条の5)