

安全にご使用  
いただくために

## 車両設置の際、車両後部と地面との間につま先をはさまれ


LZB07-1102



### 発生状況



車両を設置しようとして、前側ジャッキをいっぱい張り出したところ、車両後部と地面との間につま先をはさまれた。



### 原因



- ①つま先が車両の下に入ってしまう位置でジャッキを操作した。
- ②地面に段差があったために、前側ジャッキをいっぱい張り出した時の車体と地面との隙間が小さくなっていた。



### 対策



操作の際、作動方向をよく確認し、人や障害物がないことを確認する。