


安全にご使用  
いただくために

## キャビン後部の作業装置とのすきまに枯れ葉が積もり車両火災発生

LZB07-0864

### 発生状況

キャビン後部の作業装置とのすきまに積もった枝葉が燃えて車両火災となった。



### 原因

キャビン後部の作業装置とのすきまに作業に伴って発生した枝葉が積もり、エンジン過熱部との接触により車両火災となった。

### お客さまへのお願い

布、枯れ葉等の可燃物は排気管、エンジン等の過熱部に触れると車両火災の原因となりますので必ず取り除いて下さい。