


安全にご使用
いただくために

エンジン始動時、変速レバーが1速に入っていて急発進

LZB07-1062

発生状況

駐車していた高所作業車の窓から手だけ運転席に入れてエンジン始動させたところ、変速レバーが1速に入っていたため、高所作業車が急発進して別の作業者に衝突した。



原因

エンジン始動前に変速レバーの状態を確認しなかった。

対策

運転席にてエンジンを始動する時は、運転席に座り、変速レバーがニュートラル（オートマチック車はPレンジ）であることを確認し、ブレーキペダルを踏み込んでから行う。