


安全にご使用
いただくために

穴掘建柱車が電柱の移設工事中に転倒

LZB07-0999

発生状況

電柱の移設作業中、穴掘建柱車が転倒した。



原因

- ①アウトリガを張り出さずに穴掘建柱車を使用し、定格荷重(1,000kg)を超える電柱(1,600kg)をつり上げた。
- ②穴掘建柱車の運転者が無資格者であった。

対策

- ①穴掘建柱車を用いて電柱の建て込み作業を行う時は必ずアウトリガを張り出して、定格荷重を守る。
- ②穴掘建柱車の運転資格の取得、および必要な安全教育の徹底。