

# アイチメンテナンスニュース

## 長期ご使用商品における分解点検のお勧め

日頃はアイチ商品をご使用いただきありがとうございます。  
 長期ご使用の多関節型高所作業車において、作業中にバケットが急激に傾斜する事象が発生しております。  
 原因は、バケット内に工具や機材等を積載した状態での走行使用が、長期間にわたり続いたため、構造物が疲労により破損したものです。  
 多関節型高所作業車はその特性から構造が複雑なため、負担がかかりやすく、疲労度合いが外観からは判断できない部位があります。  
 ご使用開始から10年以上経過、または走行距離が10万kmを超えてご使用される場合は、弊社サービス工場での分解点検を実施されることをお勧めいたします。  
 弊社商品を安全かつ安心にご使用していただくためにも是非弊社サービス工場までご用命ください。

### < 特に分解点検の必要な部位 >

部位名称	点検時期
ブームヘッド・アームポスト・アーム	10年以上ご使用、または10万キロ以上の走行

