


安全にご使用  
いただくために

## 操作を誤り、天井点検口のフレームと作業床との間にはさまれ

LZB07-1001

### 発生状況

屈折ブーム式高所作業車で作業していた作業者が作業待ち時間を利用して運転操作の練習を行ったところ操作を誤り、天井点検口のフレームと高所作業車の手摺りとの間にはさまれた。



### 原因

- ①作業前に運転操作に関する特別教育が実施されたが不十分であり、不慣れな操作にもかかわらず就業させた。
- ②作業指揮者が定められていなかった。

### 対策

- ①作業計画を定め、それに従って作業を行う。(労働安全衛生規則第194条の5)
- ②作業指揮者を選任する。  
(労働安全衛生規則第194条の6)
- ③高所作業車運転技能講習修了または高所作業車の運転特別教育を受けた者を就業させる。(労働安全衛生規則第36条、41条)