


安全にご使用  
いただくために

## 作業中、ブーム旋回時に他の道路走行車両と接触

LZB07-0860

### 発生状況

ブーム作業姿勢で車道側に、はみ出して旋回作動した際、走行車両と接触して操作者が投げ出された。



### 原因

操作者(作業指揮者)の安全確認不足。

### お客さまへのお願い

作業計画をたて、操作者と作業指揮者等の連携により安全確認を行うことで車道側への回り込みを防止して下さい。