

## コンディションチェックシート① (Condition Check Sheet)

|                    |                 |           |   |              |           |
|--------------------|-----------------|-----------|---|--------------|-----------|
| 車台番号               | NKR85YN-7003644 |           |   | 点検日          | 2025/6/30 |
| 機種                 | SH15B           | 号機        | 739967  | 点検者          | M.T.      |
| 走行距離               |                 | 136,545km |   | アワメーター(トータル) | 13,136h   |
| アワメーター(メイン)        |                 | 10,800h   |   | アワメーター(サブ)   | 2,336h    |
| 付属エアコン・スペアタイヤ・車載工具 |                 | 有         |   | 取扱説明書        | 有         |
| 【架装部点検】            |                 |           |   |              |           |
| 上部操作               | 起伏・伸縮・旋回・首振り    | 異常なし      | バッテリーユニット   | 異常なし         |           |
|                    | ウインチ巻上・巻下       | 異常なし      | アウトリガースライド  | 異常なし         |           |
|                    | 緊急停止            | 異常なし      | ジャッキスライド  | 異常なし         |           |
|                    | エンジンスタート・ストップ   | 異常なし      | 【備考欄】<br>ジャッキ接地確認スイッチ付<br>(ジャッキ接地後左前のジャッキ接地確認スイッチを押さないと作動しません。) |              |           |
| 下部操作               | 起伏・伸縮・旋回        | 異常なし      |   |              |           |
|                    | ウインチ巻上・巻下       | —         |   |              |           |
|                    | 緊急停止            | 異常なし      |   |              |           |
|                    | エンジンスタート・ストップ   | 異常なし      |   |              |           |

株式会社 アイチ コーポレーション

## コンディションチェックシート② (Condition Check Sheet)

| 【車両部点検】          | 車台番号   | NKR85YN-7003644                                     | 機種 | SH15B | 号機 | 739967 |
|------------------|--------|---|----|-------|----|--------|
| エンジンオイル漏れ・オイル滲み  | オイル漏れ  | ジャッキシリンダ  |    |       |    | 異常なし   |
| ラジエーター水漏れ・ホース損傷  | 異常なし   | 張出シリンダ  |    |       |    | 異常なし   |
| セルモーター異音・始動状態    | 異常なし   | 起伏シリンダ  |    |       |    | 異常なし   |
| ミッションオイル漏れ・オイル滲み | 異常なし   | 伸縮シリンダ  |    |       |    | 油にじみ   |
| デファレンシャルオイル漏れ・滲み | 異常なし   | 下部バランスシリンダ  |    |       |    | 異常なし   |
| マフラー錆・変形         | 異常なし   | 上部バランスシリンダ  |    |       |    | 異常なし   |
| シート破れ・汚れ         | 運転席側   | 首振モーター  |    |       |    | 異常なし   |
| 内張り破れ・汚れ         | ドア側    | 旋回モーター(ウインチ)  |    |       |    | 油にじみ   |
| ガラス割れ・傷          | 異常なし   | ポンプ   |    |       |    | 異常なし   |
| ミラー割れ・欠品         | ミラーカバー | 【備考欄】<br>伸縮シリンダ・ウインチ旋回モータ油にじみ・架装部充電ケーブル欠品・エンジンオイル漏れ |    |       |    |        |
| エアコン作動・能力        | 異常なし   |   |    |       |    |        |
| タイヤ山             | 80%    |   |    |       |    |        |

株式会社 アイチ コーポレーション