

コンディションチェックシート① (Condition Check Sheet)

車台番号	XZU600F-0011599			点検日	2025/10/23	
機種	D50A	号機	763401	点検者	H.T.	
走行距離	41,814km		アワメーター			2,604h
搭載品	ジャッキベース		輪留め		取扱説明書	有
	スペアタイヤ	有	車載工具	無		

【架装部点検】

作動確認	起伏・伸縮・旋回	異常なし	アタッチメント・ツール	切替可
	ワインチ巻上・巻下	異常なし	ドライブシャフト	異常なし
	オーガ装置	異常なし	【備考欄】	
	過巻装置	異常なし		
	アウトリガ	異常なし		
	エンジン始動・停止	異常なし		
	作業等	異常なし		
	ホーン	異常なし		

株式会社 アイチ コーポレーション

コンディションチェックシート② (Condition Check Sheet)

【車両部点検】	車台番号	XZU600F-0011599	機種	D50A	号機	763401
エンジンオイル漏れ・オイル滲み	異常なし	張出・ジャッキシリンダ(油漏れ)	異常なし			
ラジエーター水漏れ・ホース損傷	異常なし	起伏シリンダ(油漏れ)	異常なし			
セルモーター異音・始動状態	異常なし	伸縮シリンダ(油漏れ)	異常なし			
ミッションオイル漏れ・オイル滲み	異常なし	オーガー減速機(油漏れ)	異常なし			
デファレンシャルオイル漏れ・滲み	異常なし	旋回減速機(油漏れ)	異常なし			
マフラー錆・変形	錆	ポンプ(油漏れ)	異常なし			
シート破れ・汚れ	破れ	ワインチワイヤー(錆・キンク)	キンク			
内張り破れ・汚れ	破れ	格納ワイヤー(錆・キンク)	錆			
ガラス割れ・傷	異常なし	その他(外観等)	備考参照			
ミラー割れ・欠品	異常なし	【備考欄】 タイヤ劣化・摩耗あり シート破れ、シート破れ有				
エアコン作動・能力	作動可能					
タイヤ残量	50%					

株式会社 アイチ コーポレーション