

コンディションチェックシート① (Condition Check Sheet)

車台番号		FSR90S2-7009322			点検日		2025/11/7	
機種	D70B1RS	号機	787438	点検者		O.K.		
走行距離		30,546km		アワメーター			440h	
搭載品	ジャッキベース		4個	輪留め		4個	取扱説明書	有
	スペアタイヤ		有	車載工具		有		

【架装部点検】

作動確認	起伏・伸縮・旋回		異常なし	アタッチメント・ツール		切替可
	ウインチ巻上・巻下		異常なし	ドライブシャフト		異常なし
	オーガ装置		異常なし	【備考欄】		
	過巻装置		異常なし			
	アウトリガ		異常なし			
	エンジン始動・停止		異常なし			
	作業等		異常なし			
	ホーン		異常なし			

株式会社 アイチ コーポレーション

コンディションチェックシート② (Condition Check Sheet)

【車両部点検】	車台番号	FSR90S2-7009322	機種	D70B1	号機	787438
エンジンオイル漏れ・オイルしみ		異常なし	張出・ジャッキシリンダ(油漏れ)			無
ラジエーター水漏れ・ホース損傷		異常なし	起伏シリンダ(油漏れ)			無
セルモーター異音・始動状態		異常なし	伸縮シリンダ(油漏れ)			無
ミッションオイル漏れ・オイルしみ		異常なし	オーガー減速機(油漏れ)			無
デファレンシャルオイル漏れ・しみ		異常なし	旋回減速機(油漏れ)			無
マフラ錆・変形		異常なし	ポンプ(油漏れ)			無
シート破れ・汚れ		異常なし	ウインチワイヤー(錆・キンク)			錆少
内張り破れ・汚れ		異常なし	格納ワイヤー(錆・キンク)			錆少
ガラス割れ・傷		異常なし	その他(外観等)			備考参照
ミラー割れ・欠品		異常なし	【備考欄】			
エアコン作動・能力		作動可能				
タイヤ残量(最小部)		6.0mm				

株式会社 アイチ コーポレーション