

安全にご使用
いただくために

車両前部アウトリガと壁の隙間に挟まれ

LZB07-0945

発生状況

後部アウトリガを張り出そうとした際、誤って前部アウトリガを張り出したため、ジャッキベースをセットしていた作業者が壁との隙間に挟まれた。



原因

アウトリガ操作者がアウトリガの張り出し方向に作業者がいる状態で操作を行ったため

お客さまへのお願い

アウトリガ操作は張出と格納の各操作レバーをよく確認し、操作方向に人や物がいない状態で行って下さい。