


安全にご使用  
いただくために

## 自走式高所作業車で走行中、腕をはさまれ

LZB07-1101

### 発生状況

自走式高所作業車で船体に沿って走行していたところ、地面に置かれていた盤木に乗り上げて高所作業車が傾き、作業床の手すりと船体の間に腕をはさまれた。



### 原因

- ① 走行する先の地面を確認していなかった。
- ② 走行で移動する時に、障害物から作業床を十分に離していなかった。

### 対策

自走式高所作業車で走行操作を行う時、必ず周りに人や障害物がないことを確認してから行う。