

安全にご使用  
いただくために

## 穴掘建柱車で道路走行時、高架建造物と衝突

LZB07-0863

### 発生状況

穴掘建柱車が道路走行中、車両全高より低い高架を通過しようとしたために作業装置が建造物と衝突した。

### お客さまへのお願い

- ②道路補修などにより、地上高が多少低くなっている場合があります。スピードを落とし、確認しながら通して下さい。

- ①キャビン内に車両高さを示す銘板がありますので確認のうえ、ガードなど高さ制限のある道路では作業装置部を建造物等に当てないように注意して下さい。

