

2014年補給部品《供給停止機種》のお知らせ

標記の件、弊社商品の補給部品につきまして、「補給部品供給年限（10年）」を経過し、補給部品供給を停止した機種を、下記の様にお知らせ致します。

補給部品の供給年限につきましては、通商産業省と建設省（現 経済産業省、国土交通省）の指導により、1998年3月に（社）日本建設機械工業会が定めた「建設機械補修用部品の供給の円滑化に関するガイドライン」に基づき設定しております。

何卒、ご理解を賜ります様お願い申し上げます。

記

1. 供給停止機種

「2014年補給部品供給停止機種一覧表」の通り
(添付資料をご参照願います)

2. 今回供給停止機種

56機種

B242、D502、D706、F304、F30A、FR050、FR300、
KA100、RM03A、RM040、RV041、RV060、RX14A、
RZ150、S03WA、S04WA、SC40A、SH07A、SH082、
SH121、SK10A、SP090、SP210、SR12A、SR182、
SR210、SV030、SV03A、SV040、SV041、SV06A、
U166、U467、U472、U486、U507、U524、U530、
U533、U553、U570、UJ026、UJ034、UJ065、
UJ066、UJ067、UJ068、UJ069、UJ072、UJ080、
UJ084、UJ086、UJ087、UJ088、UJ095、UJ097。

(今回停止機種を含めた供給停止機種は全364機種です)

3. その他

①供給停止年限前でも、購入先の生産打ち切り等により物理的に供給が困難な特殊部品については、納期・価格等についてご相談させていただく場合がございます。

②供給年限経過後でも、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。

以上

補給部品供給停止機種（2014年末時点）のお知らせ

弊社商品の補給部品につきましては、（社）日本建設機械工業会のガイドラインに基づき供給年限が設定されております。補給部品供給年限（10年間）を経過し、補給部品供給を停止した機種を下記に示します。

注1）供給年限内であっても、特殊品につきましては別途ご相談させていただく場合がございます。

注2）供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合はご相談させていただきます。

★供給停止機種一覧 〈機種コード順〉

※○印は、今回供給停止となった機種

ACD4	D705	FR304	RV091	SC110	SH136	SN130	○ SV040	TW250	U240	U327	U402	U468	UJ001	UJ055
AKA3	○ D706	FV050	RV093	SC122	SH137	SN140	○ SV041	TW251	U242	U330	U405	U469	UJ002	UJ056
ASC1	D801		RV120	SC124	SH138	○ SP090	SV060	TZ130	U246	U331	U407	U470	UJ005	UJ062
ASC2	D803	K100	RV121	SC150	SH140	SP120	SV061	TZ15A	U248	U332	U408	U471	UJ012	○ UJ065
ASL4	D804	K200	RV123	SC300	SH150	SP121	○ SV06A		U252	U334	U413	○ U472	UJ015	○ UJ066
	D805	○ KA100	○ RX04A	SC400	SH151	SP150	SV090	U014	U254	U335	U414	U476	UJ016	○ UJ067
B163	D901	KA400	RZ090	○ SC40A	SH165	SP151	SV091	U046	U257	U336	U418	U477	UJ017	○ UJ068
B164	D902	KB360	○ RZ150	SF44A	SH200	SP180	SV093	U081	U261	U341	U419	U481	UJ018	○ UJ069
B165	D903	KL100		SH050	SH202	SP181	SV120	U140	U262	U343	U420	U482	UJ021	UJ070
B240			○ S03WA	SH060	SH203	○ SP210	SV123	U165	U264	U345	U424	U485	UJ023	○ UJ072
B241	E600	L300	○ S04WA	SH070	SH300	SP250	SW130	○ U166	U268	U346	U431	○ U486	UJ024	UJ073
○ B242		L301	S122	○ SH07A	SJ126	SP251	SX015	U171	U269	U348	U432	U499	○ UJ026	UJ074
B301	F301		SC050	SH080	SK099	SP280	SZ040	U172	U273	U360	U437	U500	UJ027	UJ075
	F302	PR250	SC060	SH081	SK09A	SR07A	SZ060	U176	U276	U364	U438	U501	UJ029	UJ076
D100	F303		SC061	○ SH082	○ SK10A	SR090	SZ090	U178	U277	U366	U439	U502	○ UJ034	○ UJ080
D150	○ F304	R501	SC080	SH090	SK120	SR120	SZ130	U179	U285	U370	U441	U503	UJ036	UJ081
D200	○ F30A	RB502	SC081	SH099	SK125	SR121		U188	U295	U371	U442	U506	UJ037	UJ082
D301	F400	RD502	SC085	SH100	SK126	○ SR12A	TB502	U193	U305	U383	U443	○ U507	UJ040	○ UJ084
D400	F503	RH125	SC090	SH105	SK130	SR181	TG100	U197	U307	U384	U448	U514	UJ041	UJ085
D500	F505	○ RM03A	SC092	SH110	SK150	○ SR182	TK300	U210	U310	U389	U456	U515	UJ042	○ UJ086
D501	F506	○ RM040	SC100	SH120	SK165	○ SR210	TK301	U221	U316	U393	U460	○ U524	UJ044	○ UJ087
○ D502	F507	RMU04	SC101	○ SH121	SK200	SV020	TV050	U225	U317	U395	U461	○ U530	UJ045	○ UJ088
D702	FL170	RV040	SC102	SH125	SK240	SV021	TV091	U228	U319	U397	U462	○ U533	UJ046	UJ091
D703	○ FR050	○ RV041	SC103	SH130	SL100	○ SV030	TV120	U229	U321	U398	U463	○ U553	UJ047	○ UJ095
D704	○ FR300	○ RV060	SC105	SH135	SL120	○ SV03A	TV121	U232	U325	U399	○ U467	○ U570	UJ054	○ UJ097

☆2015年の供給停止予定機種 【ご参考】

※2015年12月31日をもって供給停止となります

FL171 M06GA SLO6A SL121 SM05A SP25A SR123 U205 U406 U505 UJ098