


安全にご使用
いただくために

作業範囲規制装置のお客さま改造による車両転倒

LZB07-0855

発生状況

作業範囲規制を超えてブーム
が伸長作動し車両が転倒した。



原因

高所作業車の作業範囲規制を行うためのブーム
長さセンサがブームを伸縮作動しても変化しない
様に改造されていたため。

お客さまへのお願い

- ①作業範囲規制装置、各種センサ等の安全装置
をはじめ車両の改造は絶対に行わないで下
さい。車両が転倒するあるいは構造部が予期せ
ぬ破損に至るなど極めて危険です。
- ②その日の作業を開始する前に必ず始業前点検
を実施して下さい。