

安全にご使用
いただくために

建築現場で高所作業車の作業床と鉄骨との間ではさまれ

LZB07-0865

発生状況

建築現場の鉄骨まわりでの高所作業中、旋回操作により作動を行った際、鉄骨と作業床との間に上体をはさまれた。

原因

操作者の安全確認不足により構造部材の接近に気づかなかつたため。

お客さまへのお願い

- ① 建築現場での高所作業では作業床の操作者が構造物の接近に気づかないことがあります。死角となる後方をはじめ周辺の状況をよく確かめて慎重な操作が必要です。
- ② フートスイッチが設けられた高所作業車の場合、足許のフートスイッチから足を離すことでboom作動を停止させることができます。万一の際に活用できる様、日常操作で確認して下さい。

