


安全にご使用  
いただくために

## 車両上に堆積したゴミより発火

### 発生状況

道路走行中に、車両キャビン後部カバー内より発火した。



### 原因

- ①車両キャビン後ろに堆積したゴミが、エンジンからの熱により発火した。
- ②車両に可燃性のゴミが溜まったままとなっていた。
- ③長期使用車で、荷箱鳥居下合板が経年劣化により剥離し、引火しやすい状態にあった。

### 対策

- ①エンジンの周辺やマフラーパイプの近くには可燃物を置かない。
- ②車両の上の可燃ゴミは火災の要因となるので適宜取り除く。
- ③荷箱の合板が剥離している場合は速やかに修理を行う。