

安全にご使用
いただくために

穴掘建柱車で電柱をつり上げ旋回操作中、転倒

LZB07-1121

発生状況

穴掘建柱車で電柱をつり上げ、旋回操作で建柱する位置に移動中、電柱が地面に接触。その際、電柱が大きく傾き転倒した。



原因

- ①アウトリガを十分に張り出していなかった。
- ②定格荷重を確認していなかった。
- ③つり荷(電柱)を地面に当てたため、つり荷が大きく傾き、斜めづりの状態になった。

対策

- ①穴掘建柱車は可能な限りアウトリガを最大に張り出して使用する。(最大まで張り出せない場合でも、アウトリガを可能な限り張り出して使用する)
- ②定格荷重を確認し、定格の範囲内で作業を行う。
- ③斜めづりをしない(つり荷を地面や障害物に当てない)