

2016年補給部品《供給停止機種》のお知らせ

標記の件、弊社商品の補給部品につきまして、「補給部品供給年限（10年）」を経過し、補給部品供給を停止した機種を、下記の様にお知らせ致します。

補給部品の供給年限につきましては、通商産業省と建設省（現 経済産業省、国土交通省）の指導により、1998年3月に（社）日本建設機械工業会が定めた「建設機械補修用部品の供給の円滑化に関するガイドライン」に基づき設定しております。

何卒、ご理解を賜ります様お願い申し上げます。

記

1. 供給停止機種

「2016年補給部品供給停止機種一覧表」の通り
(添付資料をご参照願います)

2. 今回供給停止機種

3機種

M09MA、M10UA、M13UA

(今回停止機種を含めた供給停止機種は全378機種です)

3. その他

①供給停止年限前でも、購入先の生産打ち切り等により物理的に供給が困難な特殊部品については、納期・価格等についてご相談させていただく場合がございます。

②供給年限経過後でも、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。

以上

補給部品供給停止機種（2016年末時点）のお知らせ

弊社商品の補給部品につきましては、（社）日本建設機械工業会のガイドラインに基づき供給年限が設定されております。補給部品供給年限（10年間）を経過し、補給部品供給を停止した機種を下記に示します。

注1) 供給年限内であっても、特殊品につきましては別途ご相談させていただく場合がございます。
注2) 供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合はご相談させていただきます。

供給停止機種一覧 〈機種コード順〉													※○印は、今回供給停止となった機種
ACD4	D803	KA100	RV121	SC40A	SH203	SP210	SW130	U176	U285	U384	U460	U533	UJ055
AKA3	D804	KA400	RV123	SF44A	SH300	SP250	SX015	U178	U295	U389	U461	U553	UJ056
ASC1	D805	KB360	RX04A	SH050	SJ126	SP251	SZ040	U179	U305	U393	U462	U570	UJ062
ASC2	D901	KL100	RZ090	SH060	SK099	SP25A	SZ060	U188	U307	U395	U463	UJ001	UJ065
ASL4	D902		RZ150	SH070	SK09A	SP280	SZ090	U193	U310	U397	U467	UJ002	UJ066
	D903	L300		SH07A	SK10A	SR07A	SZ130	U197	U316	U398	U468	UJ005	UJ067
B163		L301	S03WA	SH080	SK120	SR090		U205	U317	U399	U469	UJ012	UJ068
B164	E600		S04WA	SH081	SK125	SR120	TB502	U210	U319	U402	U470	UJ015	UJ069
B165		M06GA	S122	SH082	SK126	SR121	TG100	U221	U321	U405	U471	UJ016	UJ070
B240	F301	○ M09MA	SC050	SH090	SK130	SR123	TK300	U225	U325	U406	U472	UJ017	UJ072
B241	F302	○ M10UA	SC060	SH099	SK150	SR12A	TK301	U228	U327	U407	U476	UJ018	UJ073
B242	F303	○ M13UA	SC061	SH100	SK165	SR181	TV050	U229	U330	U408	U477	UJ021	UJ074
B301	F304		SC080	SH105	SK200	SR182	TV091	U232	U331	U413	U481	UJ023	UJ075
	F30A	PR250	SC081	SH110	SK240	SR210	TV120	U240	U332	U414	U482	UJ024	UJ076
D100	F400		SC085	SH120	SL06A	SV020	TV121	U242	U334	U418	U485	UJ026	UJ080
D150	F503	R501	SC090	SH121	SL100	SV021	TW250	U246	U335	U419	U486	UJ027	UJ081
D200	F505	RB502	SC092	SH125	SL120	SV030	TW251	U248	U336	U420	U499	UJ029	UJ082
D301	F506	RD502	SC100	SH130	SL121	SV03A	TZ130	U252	U341	U424	U500	UJ034	UJ084
D400	F507	RH125	SC101	SH135	SM05A	SV040	TZ15A	U254	U343	U431	U501	UJ036	UJ085
D500	FL170	RM03A	SC102	SH136	SN130	SV041		U257	U345	U432	U502	UJ037	UJ086
D501	FL171	RM040	SC103	SH137	SN140	SV060	U014	U261	U346	U437	U503	UJ040	UJ087
D502	FR050	RMU04	SC105	SH138	SP090	SV061	U046	U262	U348	U438	U505	UJ041	UJ088
D702	FR300	RV040	SC110	SH140	SP120	SV06A	U081	U264	U360	U439	U506	UJ042	UJ091
D703	FR304	RV041	SC122	SH150	SP121	SV090	U140	U268	U364	U441	U507	UJ044	UJ095
D704	FV050	RV060	SC124	SH151	SP150	SV091	U165	U269	U366	U442	U514	UJ045	UJ097
D705		RV091	SC150	SH165	SP151	SV093	U166	U273	U370	U443	U515	UJ046	UJ098
D706	K100	RV093	SC300	SH200	SP180	SV120	U171	U276	U371	U448	U524	UJ047	
D801	K200	RV120	SC400	SH202	SP181	SV123	U172	U277	U383	U456	U530	UJ054	