

安全にご使用
いただくために

レバー操作を誤り作業床とポールの間にはさまれ


LZB07-0979



発生状況



道路標識の清掃作業中、レバー操作を誤り、作業床と標識を支えるポールの間にはさまれ。



原因



操作者は高所作業車の運転資格を取得していなかった。



対策



- ① 所定の運転資格を取得、高所作業車の操作および動きの理解のための安全教育を定期に実施。
- ② レバー操作をゆっくり行い、作業床を急に移動させない。特に屈伸タイプでは旋回中心に対して作業床が前後どの位置にあるかにより、起伏操作時に作業床が移動する方向が変わるので注意する。