

安全にご使用
いただくために

運転者が運転席を離れた間に駐車車両が坂道を逸走

LZB07-0943

発生状況

運転者が運転席から離れた間に駐車車両が坂下方向に逸走し、他の車両と衝突。



原因

駐車時パーキングブレーキの不足およびタイヤの輪止めがされなかったため。

お客さまへのお願い

- ① 駐車時パーキングブレーキを確実にかけて下さい。
- ② すべてのタイヤの坂下側に輪止めを密着させて下さい。