


安全にご使用
いただくために

操作レバーに腰道具が触れ、作業床が動いてはさまれ

LZB07-0978

発生状況

電線の引込み作業中に身を乗り出しすぎて操作レバーに腰道具が触れ、作業床が動いて軒先にはさまれ。



はさまれ

原因

作業姿勢が不適切であったことと「作動停止」を入れていなかったため。

対策

- ①レバーに触れない位置で作業する。
- ②作業中は「作動停止」を入れておく。
- ③作業指揮者を配置する。