


安全にご使用
いただくために

坂道で前上がり方向に駐車しジャッキ操作中、高所作業車が逸走

LZB07-1057

発生状況

坂道で高所作業車を設置する際に「前上がり」方向に設置しようとして、車両の水平を調整中に前輪が地面に接触し、高所作業車が逸走した。



原因

- ①坂道で高所作業車を設置する際に「前上がり」方向に設置してしまったこと。
- ②輪止めを使用していなかったこと。

対策

- ①安全教育を実施し、坂道に作業車を設置する場合のジャッキ操作手順や「前下がり」方向への設置を周知徹底すること。
- ②高所作業車を坂道に設置する場合、輪止めを必ず四輪の坂下側へ密着させて使用すること。