

安全にご使用  
いただくために

## アウトリガが地中にめり込み転倒


LZB07-0980



### 発生状況



軟弱な路肩部分に設置した高所作業車のアウトリガが地中にめり込み転倒。



### 原因



前日に雨が降り、路肩が弛んでいたにもかかわらず、地盤沈下の防止策を講じなかった。



### 対策



敷板を使用するなど、軟弱な地盤を養生して、堅固な状態にしてからアウトリガを設置する。