

2016年9月5日

お客様各位

軌道走行用油圧継手油もれ対策に関するサービスキャンペーンについて

2016年9月2日、軌陸兼用作業車の軌道走行用油圧継手油もれ対策について、下記内容のサービスキャンペーンを国土交通省へ通知致しました。

お客様には、大変ご迷惑をお掛け致しますことを、心よりお詫び申し上げます。

## &lt;サービスキャンペーンの概要&gt;

## 1. 不具合の内容

軌道兼用作業車の軌道走行用油圧装置において、回路中の油圧継手の締め付けが不適切であったため、Oリングを押さえているワッシャが変形している可能性があります。そのため軌道走行時に油圧がかかるとOリングが破損し、油もれが発生するおそれがあります。

## 2. 改善措置の内容

当該油圧継手を新品に交換します。  
(1台当りの作業時間は2日間です)

## 3. 対象車両

表1 対象車両

型式	号機範囲	対象台数(台)
LK12A	761532～768123	28
U498	765369～766896	12
U565	763374～768150	30
UJ092	761926～763190	10

## 4. お客様へのお願い

対象となる車両を保有のお客様には、弊社より別途ご案内をさせていただきます。

以上




図 1 改善箇所説明図

## &lt;連絡先&gt;

ご不明な点やご質問等がございましたら、下記までお問い合わせさせていただきますようお願い申し上げます。

お客様地区	弊社拠点 郵便番号	住所	電話
北海道	北日本支店・北海道 〒063-0834	北海道札幌市西区発寒14条4-2-70	011-665-1301
東北	北日本支店 〒983-0035	宮城県仙台市宮城野区日の出町3-4-8	022-236-0421
関東	関東支店 〒338-0014	埼玉県さいたま市中央区上峰1-15-4	048-852-1101
中部	中部支店 〒459-8001	愛知県名古屋市緑区大高町丸の内70-1	052-621-2290
北陸	中部支店・北陸 〒930-0177	富山県富山市西二俣354	076-434-2181
関西	関西支店 〒532-0027	大阪府大阪市淀川区田川3-9-56	06-6307-4555
中国	中四国支店 〒739-0151	広島県東広島市八本松町原10852-57	082-429-2011
四国	中四国支店・四国 〒769-0102	香川県高松市国分寺町国分59-7	087-874-0808
九州	九州支店 〒811-2207	福岡県粕屋郡志免町南里2-26-1	092-935-7693
	さいたま事業所 〒338-0014	埼玉県さいたま市中央区上峰1-15-4	048-852-1104