

2020年補給部品《供給停止機種》のお知らせ

標記の件、弊社商品の補給部品につきまして、「補給部品供給年限（10年）」を経過し、補給部品供給を停止した機種を、下記の様にお知らせ致します。

補給部品の供給年限につきましては、通商産業省と建設省（現 経済産業省、国土交通省）の指導により、1998年3月に（社）日本建設機械工業会が定めた「建設機械補修用部品の供給の円滑化に関するガイドライン」に基づき設定しております。

何卒、ご理解を賜ります様お願い申し上げます。

記

1. 供給停止機種

「2020年補給部品供給停止機種一覧表」の通り
(添付資料をご参照願います)

2. 今回供給停止機種

2020年の供給停止機種はございません

(供給停止機種は全408機種です)

3. その他

① 2021年の供給停止予定機種は6機種でございます

② 供給停止年限前でも、購入先の生産打ち切り等により物理的に供給が困難な特殊部品については、納期・価格等についてご相談させていただく場合がございます

③ 供給年限経過後でも、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます

以上

補給部品供給停止機種（2020年末時点）のお知らせ

弊社商品の補給部品につきましては、（社）日本建設機械工業会のガイドラインに基づき供給年限が設定されております。補給部品供給年限（10年間）を経過し、補給部品供給を停止した機種を下記に示します。

注1）供給年限内であっても、特殊品につきましては別途ご相談させていただく場合がございます。
注2）供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合はご相談させていただきます。

供給停止機種一覧 〈機種コード順〉

ACD4	D805	KB360	RZ090	SH050	SH203	SP121	SV06A	U081	U268	U370	U448	U524	UJ046
AKA3	D901	KL100	RZ150	SH060	SH300	SP12A	SV06B	U140	U269	U371	U456	U530	UJ047
ASC1	D902			SH070	SJ126	SP150	SV08B	U165	U273	U382	U460	U533	UJ054
ASC2	D903	L300	S03WA	SH07A	SJ16A	SP151	SV090	U166	U276	U383	U461	U553	UJ055
ASL4	D904	L301	S04WA	SH080	SK099	SP180	SV091	U171	U277	U384	U462	U556	UJ056
			S122	SH081	SK09A	SP181	SV093	U172	U285	U389	U463	U570	UJ062
B163	E600	M06GA	SC050	SH082	SK10A	SP210	SV120	U176	U295	U393	U467	U600	UJ065
B164		M09MA	SC060	SH090	SK10B	SP250	SV123	U178	U305	U395	U468	UJ001	UJ066
B165	F301	M10UA	SC061	SH099	SK11B	SP251	SW130	U179	U307	U397	U469	UJ002	UJ067
B240	F302	M13UA	SC080	SH09A	SK120	SP25A	SX015	U188	U310	U398	U470	UJ005	UJ068
B241	F303		SC081	SH100	SK125	SP280	SZ040	U193	U316	U399	U471	UJ006	UJ069
B242	F304	PR250	SC082	SH105	SK126	SR07A	SZ060	U197	U317	U402	U472	UJ012	UJ070
B301	F30A		SC085	SH106	SK130	SR090	SZ090	U205	U319	U405	U476	UJ015	UJ072
	F400	R501	SC090	SH110	SK150	SR120	SZ130	U210	U321	U406	U477	UJ016	UJ073
D100	F503	RB502	SC092	SH120	SK165	SR121		U221	U325	U407	U479	UJ017	UJ074
D150	F505	RD502	SC100	SH121	SK200	SR123	TB502	U225	U327	U408	U481	UJ018	UJ075
D200	F506	RH125	SC101	SH125	SK210	SR12A	TG100	U228	U330	U413	U482	UJ021	UJ076
D301	F507	RM03A	SC102	SH130	SK240	SR181	TK300	U229	U331	U414	U485	UJ023	UJ080
D400	FL170	RM03B	SC103	SH135	SK260	SR182	TK301	U232	U332	U418	U486	UJ024	UJ081
D500	FL171	RM040	SC105	SH136	SL06A	SR210	TV050	U240	U334	U419	U499	UJ026	UJ082
D501	FR050	RMU04	SC110	SH137	SL100	SS10A	TV091	U242	U335	U420	U500	UJ027	UJ084
D502	FR300	RV040	SC122	SH138	SL120	SV020	TV120	U246	U336	U424	U501	UJ029	UJ085
D702	FR304	RV041	SC124	SH140	SL121	SV021	TV121	U248	U341	U431	U502	UJ034	UJ086
D703	FV050	RV060	SC150	SH145	SM05A	SV030	TW250	U249	U343	U432	U503	UJ036	UJ087
D704		RV091	SC300	SH150	SN130	SV03A	TW251	U252	U345	U437	U505	UJ037	UJ088
D705	K100	RV093	SC400	SH151	SN140	SV03B	TZ130	U254	U346	U438	U506	UJ040	UJ091
D706	K200	RV120	SC40A	SH15A	SN145	SV040	TZ15A	U257	U348	U439	U507	UJ041	UJ093
D801	K203	RV121	SE08A	SH165	SN15A	SV041		U261	U360	U441	U514	UJ042	UJ095
D803	KA100	RV123	SE08B	SH200	SP090	SV060	U014	U262	U364	U442	U515	UJ044	UJ097
D804	KA400	RX04A	SF44A	SH202	SP120	SV061	U046	U264	U366	U443	U519	UJ045	UJ098

☆2021年の供給停止予定機種 【ご参考】

※2021年12月31日をもって供給停止となります

SP12CSM TZ15B TZ16A U475 U492 U644