

安全にご使用
いただくために

安全装置のセンサ改造による車両転倒


LZB07-1251



発生状況



作業床を上昇したまま、段差を高速走行して転倒した。



車両転倒



原因



- ①作業床を上昇したまま高速走行できるように安全装置を改造していた。
- ②始業前に転倒防止装置の機能を確認していなかった。



対策



- ①車両の改造は、絶対にしないでください。また、安全装置を解除しないでください。車両の改造をすると、安全性・性能・強度が損なわれ、故障の原因となったり、事故や重大な傷害におよぶか、最悪の場合には死亡事故につながるおそれがあります。
- ②その日の作業を開始する前に、必ず始業前点検を実施してください。