

安全にご使用
いただくために

高所作業車が走行中、鉄道高架橋に衝突

LZB07-1103

発生状況

高所作業車が走行中、鉄道高架橋の下を通過する際に旋回台上部が高架橋に衝突した。



原因

- ①車両の全高を確認していなかった。
- ②高架橋の高さ制限を確認していなかった。
- ③走行速度を減速していなかった。

対策

- ①車両の全高を把握し、高さ制限に注意して走行する。
- ②安全な移動経路を選定する。
- ③車両が上下に振動しない様に速度を落として走行する。