

安全にご使用
いただくために

作業床積載荷重オーバーで転倒


LZB07-0973



発生状況



高所作業車で建設機材の荷降ろし中、作業床の積載荷重をオーバーして転倒。



原因



高所作業車の作業範囲理解不足と作業床への過積載。



対策



- ①個々の機材重量と積載個数を把握する。
- ②積載荷重に見合った作業範囲をあらかじめ取扱説明書や作業範囲銘板で確認する。
- ③積降ろしの段取りを前もって計画する。