


安全にご使用  
いただくために

## 後輪に足を掛けたところ後輪が回転し、バランスを失って転落

LZB07-1059

### 発生状況

高所作業車から降りる際に後輪に足を掛けたところ、後輪が回転したためバランスを失って道路上に転落した。



道路上  
に転落

### 原因

- ①高所作業車から降りる際、後輪を足場として利用したこと。
- ②ジャッキ設置にて後輪が浮いていても、サイドブレーキをかけていれば後輪は回転しないものと誤解していたこと。

### 対策

- ①高所作業車への乗降の際には所定の乗降経路およびステップを利用する。
- ②安全教育を実施し、作業関係者に高所作業車の構造や作業標準を周知徹底する。