

安全にご使用  
いただくために

## アウトリガの上から飛び降り、足首をねんざ

LZB07-1060

### 発生状況

作業終了後、アウトリガの上から地面に飛び降りたため、足首をねんざした。



### 原因

高所作業車を降りる際、乗降経路を通らず飛び降りたこと。

### 対策

- ①高所作業車から降りる際には必ず乗降経路を守り、体の三点支持を心がけ、後ろ向きになって慎重に降りる。
- ②安全教育を実施し、作業関係者に作業標準を周知徹底する。