


安全にご使用
いただくために

ジャッキ設置した路面の路肩が崩壊し高所作業車が転倒

LZB07-0861

発生状況

高所作業車がブーム作業姿勢で旋回作動を行った際、ジャッキ設置路面が崩壊して転倒。



車両転倒

原因

路肩にジャッキ設置したために車両設置時は支持力があつた路面でも、ブームの旋回作動によってジャッキ部の荷重が増加したことで地面が崩壊した。

お客さまへのお願い

- ①車両設置はできる限り水平で堅固な場所を選び、作業対象までの距離が短くなるように車両の位置決めして下さい。
- ②堅固な地盤でない場合、十分な養生を行って下さい、またジャッキベースおよびジャッキは側溝等の上に設置しないで下さい。
- ③ジャッキ部の荷重はブームの旋回方向や伸縮量で増加する場合がありますのでご注意下さい。