


安全にご使用
いただくために

ブームを下げてきた時、公道走行車両と衝突

LZB07-1099

発生状況

高架下の照明取り替え作業で、作業床を地上に降ろすためブームを下げてきた時、通行規制していない車線を走行してきたトラックとブームが衝突した。



原因

- ①通行規制していない車線側にブームを降ろそうとした。
- ②作業計画が作成されていなかった。

対策

- ①通行車両と接触しない様、車両が通行する道路側にブームを操作しない。
- ②安全に地上に降りる作業エリアを確保する。
- ③交通整理員を配置する。
- ④作業指揮者を定め、作業計画に基づいて作業を行なう。