

コンディションチェックシート								
車台番号		XZU600-0013075			点検日		2025/10/28	
機種	D50A	号機	768093		点検者		N.K.	
走行距離		52645 km		アワメーター		2827 hr		
搭載品		ジャッキベース	4個	輪留め	4個	取扱説明書		無
		スペアタイヤ	有	車載工具	有			
【架装部点検】								
作動確認		起伏・伸縮・旋回		可	アタッチメント・ツール		切替可	
		ウインチ巻上・巻下		可	ドライブシャフト		良	
		オーガー装置		可	【備考欄】 ・オーガージョイントボルト異品			
		過巻装置		可				
		アウトリガ		可				
		エンジン始動・停止		可				
		作業灯		可				
		ホーン		可	※速度測定、回転数測定未実施			
【車両部点検】				【架装部点検】				
エンジンオイル漏れ・オイルしみ		無		張出・ジャッキシリンダ（油漏れ）		無		
ラジエーター水漏れ・ホース損傷		無		起伏シリンダ（油漏れ）		無		
セルモーター異音・始動状態		良		伸縮シリンダ（油漏れ）		無		
ミッションオイル漏れ・オイルしみ		無		オーガー減速機（油漏れ）		無		
デファレンシャルオイル漏れ・しみ		無		旋回減速機（油漏れ）		無		
マフラ錆・変形		錆有		ポンプ（油漏れ）		無		
シート破れ・汚れ		傷有		ウインチワイヤー（錆・キンク）		キンク少		
内張り破れ		無		格納ワイヤー（錆・キンク）		錆少		
ガラス割れ・傷		無		その他（外観等）		備考参照		
ミラー割れ・欠品		無		【備考欄】 ・スペアタイヤバースト ・格納ワイヤー取付BK変形（その他）				
エアコン作動		作動可						
タイヤ残量（最小部）		5. 5mm						※自然降下未確認
株式会社 アイチ コーポレーション								