

## コンディションチェックシート①(Condition Check Sheet)

車台番号	NKR85YN-7003671			点検日	2025/10/3
機種	SN15B	号機	740485	点検者	H. A.
走行距離	74,286km	アワメーター(トータル)	13,812h		
アワメーター(メイン)	11,144h	アワメーター(サブ)	2,668h		
付属エアコン・スペアタイヤ・車載工具	有	取扱説明書	有		

### 【架装部点検】

上部操作	起伏・伸縮・旋回・首振り	異常なし	バッテリーユニット	異常なし
	ウインチ巻上・巻下	異常なし	アウトリガースライド	異常なし
	緊急停止	異常なし	ジャッキスライド	異常なし
	エンジンスタート・ストップ	異常なし	【備考欄】	
下部操作	起伏・伸縮・旋回	異常なし		
	ウインチ巻上・巻下	—		
	緊急停止	異常なし		
	エンジンスタート・ストップ	異常なし		

株式会社 アイチ コーポレーション

## コンディションチェックシート②(Condition Check Sheet)

【車両部点検】	車台番号	NKR85YN-7003671	機種	SN15B	号機	740485
エンジンオイル漏れ・オイル滲み	異常なし	ジャッキシリンダ	異常なし			
ラジエーター水漏れ・ホース損傷	異常なし	張出シリンダ	異常なし			
セルモーター異音・始動状態	異常なし	起伏シリンダ	異常なし			
ミッションオイル漏れ・オイル滲み	異常なし	伸縮シリンダ	油にじみ			
デファレンシャルオイル漏れ・滲み	異常なし	下部バランスシリンダ	異常なし			
マフラー錆・変形	異常なし	上部バランスシリンダ	異常なし			
シート破れ・汚れ	シート破れ	首振モーター	異常なし			
内張り破れ・汚れ	異常なし	旋回モーター	異常なし			
ガラス割れ・傷	異常なし	ポンプ	異常なし			
ミラー割れ・欠品	異常なし	【備考欄】 伸縮シリンダ油にじみ				
エアコン作動・能力	異常なし					
タイヤ山	80%					

株式会社 アイチ コーポレーション