

コンディションチェックシート① (Condition Check Sheet)

車台番号	XZU301X-0007565			点検日	2025/11/7
機種	SE10A	号機	685563	点検者	K. O.
走行距離	4,652km		アワメーター(トータル)	1h	
アワメーター(メイン)	1h		アワメーター(サブ)	—	
付属工アコン・スペアタイヤ・車載工具	有		取扱説明書	有	

【架装部点検】

上部操作	起伏・伸縮・旋回・首振り	異常なし	バッテリーユニット	—
	ワインチ巻上・巻下	—	アウトリガースライド	—
	緊急停止	異常なし	ジャッキスライド	異常なし
	エンジンスタート・ストップ	異常なし	【備考欄】 起伏作動時異音・工具箱内腐食・穴あき有 メーター交換車 アワメーター交換車	
下部操作	起伏・伸縮・旋回・首振り	異常なし		
	ワインチ巻上・巻下	—		
	緊急停止	異常なし		
	エンジンスタート・ストップ	異常なし		

株式会社 アイチ コーポレーション

コンディションチェックシート② (Condition Check Sheet)

【車両部点検】	車台番号	XZU301X-0007565	機種	SE10A	号機	685563
エンジンオイル漏れ・オイル滲み	異常なし	ジャッキシリンダ	—	—	—	異常なし
ラジエーター水漏れ・ホース損傷	異常なし	張出シリンダ	—	—	—	—
セルモーター異音・始動状態	異常なし	起伏シリンダ	—	—	—	異常なし
ミッションオイル漏れ・オイル滲み	異常なし	伸縮シリンダ	—	—	—	油にじみ
デファレンシャルオイル漏れ・滲み	異常なし	下部バランスシリンダ	—	—	—	—
マフラー錆・変形	錆	上部バランスシリンダ	—	—	—	—
シート破れ・汚れ	異常なし	首振モーター	—	—	—	異常なし
内張り破れ・汚れ	異常なし	旋回モーター	—	—	—	異常なし
ガラス割れ・傷	異常なし	ポンプ	—	—	—	異常なし
ミラー割れ・欠品	異常なし	【備考欄】				
エアコン作動・能力	異常なし					
タイヤ山	50%					

株式会社 アイチ コーポレーション