

コンディションチェックシート① (Condition Check Sheet)

車台番号	XZU301-1003135			点検日	2025/11/6
機種	SK10B	号機	697740	点検者	H. A.
走行距離		130,264		アワメーター(トータル)	6,693h
アワメーター(メイン)		6,693h		アワメーター(サブ)	
付属エアコン・スペアタイヤ・車載工具		あり		取扱説明書	有り

【架装部点検】

上部操作	起伏・伸縮・旋回・首振り	油にじみ	バッテリーユニット	-
	ワインチ巻上・巻下	-	アウトリガースライド	-
	緊急停止	異常なし	ジャッキスライド	異常なし
	エンジンスタート・ストップ	異常なし	【備考欄】 非常停止取り付けガタ有 上部操作パネル取り付けビス1本折損 左後ろジャッキ油にじみ有 旋回自動停止位置ずれ有	
下部操作	起伏・伸縮・旋回・首振り	異常なし		
	ワインチ巻上・巻下	-		
	緊急停止	異常なし		
	エンジンスタート・ストップ	異常なし		

株式会社 アイチ コーポレーション

コンディションチェックシート② (Condition Check Sheet)

【車両部点検】	車台番号	XZU301-1003135	機種	SK10B	号機	697740
エンジンオイル漏れ・オイル滲み	異常なし	ジャッキシリンダ				左後ろ滲み
ラジエーター水漏れ・ホース損傷	異常なし	張出シリンダ				異常なし
セルモーター異音・始動状態	異常なし	起伏シリンダ				異常なし
ミッションオイル漏れ・オイル滲み	異常なし	伸縮シリンダ				異常なし
デファレンシャルオイル漏れ・滲み	異常なし	下部バランスシリンダ				異常なし
マフラー錆・変形	錆	上部バランスシリンダ				異常なし
シート破れ・汚れ	運転席破れ有	首振モーター				異常なし
内張り破れ・汚れ	異常なし	旋回モーター				異常なし
ガラス割れ・傷	スパッタ痕有	ポンプ				異常なし
ミラー割れ・欠品	アーム変形	【備考欄】 運転席シート破れ汚れ有				
エアコン作動・能力	異常なし					
タイヤ山	80%					

株式会社 アイチ コーポレーション