

## コンディションチェックシート① (Condition Check Sheet)

車台番号	XZU301-1003085			点検日	2025/10/3
機種	SK10B	号機	697550	点検者	H. A.
走行距離		107,253km		アワメーター(トータル)	7,971h
アワメーター(メイン)		7,971h		アワメーター(サブ)	-
付属エアコン・スペアタイヤ・車載工具			あり	取扱説明書	有り

### 【架装部点検】

上部操作	起伏・伸縮・旋回・首振り	異常なし	バッテリーユニット	異常なし
	ワインチ巻上・巻下	-	アウトリガースライド	異常なし
	緊急停止	異常なし	ジャッキスライド	異常なし
	エンジンスタート・ストップ	異常なし	【備考欄】	
下部操作	起伏・伸縮・旋回	異常なし		
	ワインチ巻上・巻下	-		
	緊急停止	異常なし		
	エンジンスタート・ストップ	異常なし		

## 株式会社 アイチ コーポレーション

## コンディションチェックシート② (Condition Check Sheet)

【車両部点検】	車台番号	XZU301-1003085	機種	SK10B	号機	697550
エンジンオイル漏れ・オイル滲み	異常なし	ジャッキシリンダ				異常なし
ラジエーター水漏れ・ホース損傷	異常なし	張出シリンダ				異常なし
セルモーター異音・始動状態	異常なし	起伏シリンダ				異常なし
ミッションオイル漏れ・オイル滲み	異常なし	伸縮シリンダ				異常なし
デファレンシャルオイル漏れ・滲み	異常なし	下部バランスシリンダ				異常なし
マフラー錆・変形	異常なし	上部バランスシリンダ				異常なし
シート破れ・汚れ	運転席破れ有	首振モーター				異常なし
内張り破れ・汚れ	異常なし	旋回モーター				異常なし
ガラス割れ・傷	異常なし	ポンプ				異常なし
ミラー割れ・欠品	異常なし	【備考欄】 運転席シート破れ汚れ有 フロント左右ガラス、スパッタ痕有 エンジン本体上部に燃料にじみ有				
エアコン作動・能力	異常なし					
タイヤ山	30%					

## 株式会社 アイチ コーポレーション