

コンディションチェックシート① (Condition Check Sheet)

車台番号	XZU600X-0011651			点検日	2025/11/7
機種	SH11A	号機	763874	点検者	O.K.
走行距離		88,129km	アワメーター(トータル)		5,096h
アワメーター(メイン)		5,096h	アワメーター(サブ)		—
付属エアコン・スペアタイヤ・車載工具			有	取扱説明書	有

【架装部点検】

上部操作	起伏・伸縮・旋回・首振り	異常なし	バッテリーユニット	—
	ウインチ巻上・巻下	—	アウトリガスライド	—
	緊急停止	異常なし	ジャッキスライド	異常なし
	エンジンスタート・ストップ	異常なし	【備考欄】 バケット廻りカバー損傷	
下部操作	起伏・伸縮・旋回	異常なし		
	ウインチ巻上・巻下	—		
	緊急停止	異常なし		
	エンジンスタート・ストップ	異常なし		

株式会社 アイチ コーポレーション

コンディションチェックシート② (Condition Check Sheet)

【車両部点検】	車台番号	XZU600X-0011651	機種	SH11A	号機	763874
エンジンオイル漏れ・オイルしみ		異常なし	ジャッキシリンダ			異常なし
ラジエーター水漏れ・ホース損傷		異常なし	張出シリンダ			—
セルモーター異音・始動状態		異常なし	起伏シリンダ			異常なし
ミッションオイル漏れ・オイルしみ		異常なし	伸縮シリンダ			異常なし
デフアレンシャルオイル漏れ・しみ		異常なし	下部バランスシリンダ			異常なし
マフラ錆・変形		異常なし	上部バランスシリンダ			異常なし
シート破れ・汚れ		異常なし	首振モーター			異常なし
内張り破れ・汚れ		異常なし	旋回モーター			異常なし
ガラス割れ・傷		異常なし	ポンプ			異常なし
ミラー割れ・欠品		異常なし	【備考欄】			
エアコン作動・能力		異常なし				
タイヤ山		50%				

株式会社 アイチ コーポレーション