

コンディションチェックシート① (Condition Check Sheet)

車台番号	XZU600E-0003496			点検日	2025/8/1
機種	SJ12A	号機	738059	点検者	N.S.
走行距離		38,049km	アワメーター(トータル)		5,000h
アワメーター(メイン)		5,000h	アワメーター(サブ)		—
付属エアコン・スペアタイヤ・車載工具			有	取扱説明書	有

【架装部点検】

上部操作	起伏・伸縮・旋回・首振り	首振り異音	バッテリーユニット	—
	ウインチ巻上・巻下	—	アウトリガスライド	異常なし
	緊急停止	異常なし	ジャッキスライド	異常なし
	エンジンスタート・ストップ	異常なし	【備考欄】 首振りモータエンドストップ時異音有 上部操作LED破損有	
下部操作	起伏・伸縮・旋回	異常なし		
	ウインチ巻上・巻下	—		
	緊急停止	異常なし		
	エンジンスタート・ストップ	異常なし		

株式会社 アイチ コーポレーション

コンディションチェックシート② (Condition Check Sheet)

【車両部点検】	車台番号	XZU600E-0003496	機種	SJ12A	号機	738059
エンジンオイル漏れ・オイルしみ	異常なし	ジャッキシリンダ				異常なし
ラジエーター水漏れ・ホース損傷	異常なし	張出シリンダ				異常なし
セルモーター異音・始動状態	異常なし	起伏シリンダ				異常なし
ミッションオイル漏れ・オイルしみ	異常なし	伸縮シリンダ				異常なし
デフアレンシャルオイル漏れ・しみ	異常なし	下部バランスシリンダ				異常なし
マフラ錆・変形	異常なし	上部バランスシリンダ				異常なし
シート破れ・汚れ	運転席破れ	首振モーター（電気）				異常なし
内張り破れ・汚れ	内張汚れ	旋回モーター				異常なし
ガラス割れ・傷	ガラス傷	ポンプ				異常なし
ミラー割れ・欠品	異常なし	【備考欄】 フロントガラス傷あり・首振りエンド付近異音				
エアコン作動・能力	異常なし					
タイヤ山	30%					

株式会社 アイチ コーポレーション