

コンディションチェックシート① (Condition Check Sheet)					
車台番号		NKR85YN-7005154		点検日	2025/6/4
機種	SH15B	号機	754799	点検者	H. A.
走行距離		148,849km	アワメーター(トータル)		10,911h
アワメーター(メイン)		9,558h	アワメーター(サブ)		1,353h
付属エアコン・スペアタイヤ・車載工具			無	取扱説明書	無
【架装部点検】					
上部操作	起伏・伸縮・旋回・首振り		異常なし	バッテリーユニット	要修理
	ウインチ巻上・巻下		異常なし	アウトリガスライド	異常なし
	緊急停止		異常なし	ジャッキスライド	異常なし
	エンジンスタート・ストップ		異常なし	【備考欄】 バッテリーユニット作動不可	
下部操作	起伏・伸縮・旋回		異常なし		
	ウインチ巻上・巻下		—		
	緊急停止		異常なし		
	エンジンスタート・ストップ		異常なし		
株式会社 アイチ コーポレーション					

コンディションチェックシート② (Condition Check Sheet)						
【車両部点検】	車台番号	NKR85YN-7005154	機種	SH15B	号機	754799
エンジンオイル漏れ・オイルしみ		異常なし	ジャッキシリンダ			異常なし
ラジエーター水漏れ・ホース損傷		異常なし	張出シリンダ			異常なし
セルモーター異音・始動状態		異常なし	起伏シリンダ			油にじみ
ミッションオイル漏れ・オイルしみ		異常なし	伸縮シリンダ			油にじみ
デフアレンシャルオイル漏れ・しみ		異常なし	下部バランスシリンダ			異常なし
マフラ錆・変形		錆あり	上部バランスシリンダ			異常なし
シート破れ・汚れ		運転席破れ	首振モーター			異常なし
内張り破れ・汚れ		異常なし	旋回モーター			異常なし
ガラス割れ・傷		異常なし	ポンプ			異常なし
ミラー割れ・欠品		異常なし	【備考欄】 起伏・伸縮シリンダ油漏れ・ユニットバッテリー放電あり			
エアコン作動・能力		異常なし				
タイヤ山(フロント・リア)		30%・50%				
株式会社 アイチ コーポレーション						