

コンディションチェックシート①(Condition Check Sheet)

車台番号	XZU600X-0010189			点検日	2025/10/3
機種	SH15B	号機	757702	点検者	H. A.
走行距離	98,542km	アワメーター(トータル)	13,425h		
アワメーター(メイン)	12,087h	アワメーター(サブ)	1,338h		
付属エアコン・スペアタイヤ・車載工具	有	取扱説明書	有		

【架装部点検】

上部操作	起伏・伸縮・旋回・首振り	異常なし	バッテリーユニット	エラー出力
	ウインチ巻上・巻下	異常なし	アウトリガースライド	異常なし
	緊急停止	異常なし	ジャッキスライド	異常なし
	エンジンスタート・ストップ	異常なし	【備考欄】	
下部操作	起伏・伸縮・旋回	異常なし		
	ウインチ巻上・巻下	—		
	緊急停止	異常なし		
	エンジンスタート・ストップ	異常なし		

株式会社 アイチ コーポレーション

コンディションチェックシート②(Condition Check Sheet)

【車両部点検】	車台番号	XZU600X-0010189	機種	SH15B	号機	757702
エンジンオイル漏れ・オイル滲み	異常なし	ジャッキシリンダ				異常なし
ラジエーター水漏れ・ホース損傷	異常なし	張出シリンダ				異常なし
セルモーター異音・始動状態	異常なし	起伏シリンダ				異常なし
ミッションオイル漏れ・オイル滲み	異常なし	伸縮シリンダ				油漏れ
デファレンシャルオイル漏れ・滲み	異常なし	下部バランスシリンダ				異常なし
マフラー錆・変形	錆	上部バランスシリンダ				異常なし
シート破れ・汚れ	運転席破れ	首振モーター				異常なし
内張り破れ・汚れ	異常なし	旋回モーター				異常なし
ガラス割れ・傷	異常なし	ポンプ				異常なし
ミラー割れ・欠品	異常なし	【備考欄】 インバータユニットエラー出力・伸縮シリンダ油漏れ・タイヤ摩耗				
エアコン作動・能力	異常なし					
タイヤ山	0%					

株式会社 アイチ コーポレーション