

## コンディションチェックシート① (Condition Check Sheet)

車台番号	FC6J6W-10180			点検日	2025/11/7		
機種	SK27A	号機	698166	点検者	Y.T.		
走行距離		46948		アワメーター(トータル)	559h		
アワメーター(メイン)		-		アワメーター(サブ)	-		
付属エアコン・スペアタイヤ・車載工具		有		取扱説明書	有		
【架装部点検】							
上部操作	起伏・伸縮・旋回・首振り	油にじみ	バッテリーユニット	-			
	ワインチ巻上・巻下	異常なし	アウトリガースライド	異常なし			
	緊急停止	異常なし	ジャッキスライド	異常なし			
	エンジンスタート・ストップ	異常なし	【備考欄】				
下部操作	起伏・伸縮・旋回	異常なし					
	ワインチ巻上・巻下	異常なし					
	緊急停止	異常なし					
	エンジンスタート・ストップ	異常なし					

株式会社 アイチ コーポレーション

## コンディションチェックシート② (Condition Check Sheet)

【車両部点検】	車台番号	FC6J6W-10180	機種	SK27A	号機	698166				
エンジンオイル漏れ・オイル滲み	異常なし	ジャッキシリンダ	異常なし							
ラジエーター水漏れ・ホース損傷	異常なし	張出シリンダ	異常なし							
セルモーター異音・始動状態	異常なし	起伏シリンダ	異常なし							
ミッションオイル漏れ・オイル滲み	異常なし	伸縮シリンダ	異常なし							
デファレンシャルオイル漏れ・滲み	異常なし	下部バランスシリンダ	異常なし							
マフラー錆・変形	異常なし	上部バランスシリンダ	異常なし							
シート破れ・汚れ	破れ有	首振モーター	異常なし							
内張り破れ・汚れ	汚れ有	旋回モーター	異常なし							
ガラス割れ・傷	異常なし	ポンプ	異常なし							
ミラー割れ・欠品	異常なし	【備考欄】 運転席シート破れ ステアリングギアBOX油にじみ有、 フロントガラス塗料付着								
エアコン作動・能力	異常なし									
タイヤ山	山有り									

株式会社 アイチ コーポレーション