

2025年11月19日 いすゞユーマックスオークション (東京会場) アイチコーポレーションコーナー出品リスト明細

	Type	Model	Serial	Specification	Manufacturer	Carrier Manufacturer	Carrier Model	Carrier No	Year	Validity of vehicle inspection cert	Travel (km)	Hour (h)	Recycle Deposit(¥)	Notes (Refer to the Condition Check Sheet)
出品 No.	分類	機種	号機	仕様	架装メーカー	シャシメーカー	シャシ型式	車台番号	年式	車検	走行	アメータ	リユース預託金	特記事項
2001	Truck-Mounted	SH15B	739967	Aerial work platform (Platform Height 14.6m)	AICHI	ISUZU	SKG-NKR85YN	NKR85Y-7003644	2013年3月	一時抹消	136,544km	トータルアメーター13,137h ユニットアメーター12,336h	¥9,170	伸縮シリンダ油にじみ ブーム請け、サブブーム受けリミットスイッチ劣化 エンジンオイル漏れ、運転席シート内張り汚れやぶれ有、常設サブーム仕様（サブブームない場合は要規制解除操作）
2002	Truck-Mounted	SN15B	740485	Aerial work platform (Platform Height 14.6m)	AICHI	ISUZU	SKG-NKR85YN	NKR85Y-7003671	2013年3月	一時抹消	75,181km	トータルアメーター13,812h ユニットアメーター12,668h	¥9,170	伸縮シリンダ油にじみ
2003	Truck-Mounted	SE10A	685563	Aerial work platform (Platform Height 9.9m)	AICHI	HINO	PB-XZU301A	XZU301X-0007565	2005年1月	一時抹消	4,652km	16,191 h	¥8,640	メーター交換車、アメータ交換車 起伏時異音、工具箱腐食・穴あき有
2004	Truck-Mounted	SK10B	697740	Aerial work platform (Platform Height 9.7m)	AICHI	TOYOTA	PB-XZU301A	XZU301-1003135	2006年7月	一時抹消	130,264km	6,693h	¥8,740	非常停止取り付けガタ有、上部操作パネル取り付けビス1本折損 左後ろジャッキ油にじみ有、旋回自動停止位置ずれ有
2005	Truck-Mounted	SK10B	697550	Aerial work platform (Platform Height 9.7m)	AICHI	TOYOTA	PB-XZU301A	XZU301-1008085	2006年7月	一時抹消	107,253km	7,971h	¥8,740	運転席シート破れ・汚れ有 フロント左右ガラス、スペッタ痕有り エンジン本体上部に燃料にじみあり
2006	Truck-Mounted	SH11A	781313	Aerial work platform (Platform Height 11.0m)	AICHI	ISUZU	TKG-XZU600X	XZU600X-0011852	2018年1月	一時抹消	76,411km	3,568 h	¥9,170	リアタイヤ若干の摩耗
2007	Truck-Mounted	SH11A	763177	Aerial work platform (Platform Height 11.0m)	AICHI	HINO	TKG-XZU600X	XZU600X-0011463	2015年10月	一時抹消	90,052km	4,585 h	¥8,820	右フェンダー変形、リアタイヤ摩耗
2008	Truck-Mounted	SH11A	763874	Aerial work platform (Platform Height 11.0m)	AICHI	HINO	TKG-XZU600X	XZU600-0011651	2015年11月	一時抹消	88,129km	5,096 h	¥8,820	バケット廻りカバー損傷
2009	Truck-Mounted	SH11A	764331	Aerial work platform (Platform Height 11.0m)	AICHI	HINO	TKG-XZU600X	XZU600-011696	2015年11月	一時抹消	69,818km	3,582 h	¥8,820	左リアタイヤ摩耗、バケット穴あき
2010	Truck-Mounted	SS12A	696149	Aerial work platform (Platform Height 11.9m)	AICHI	ISUZU	PB-NKR81N	NKR81-7045861	2005年6月	一時抹消	56,520km	7,158h	¥8,440	起伏シリンダ油にじみ及びロッド部錆あり
2011	Truck-Mounted	SJ12A	738059	Aerial work platform (Platform Height 12.6m)	AICHI	HINO	TKG-XZU600E	XZU600-0003496	2012年9月	一時抹消	38,949km	5,002h	¥8,820	首振りモータエンドストップ時異音有 上部操作LED破損有 フロントガラス傷あり・首振りエンド付近異音
2012	Truck-Mounted	SJ12A	737996	Aerial work platform (Platform Height 12.6m)	AICHI	HINO	TKG-XZU600E	XZU600-0003482	2012年9月	一時抹消	35,019km	5,026h	¥8,820	下部操作ブーム始動格納作動可能表示LED破損 運転席シート破れ・タイヤ摩耗あり
2013	Truck-Mounted	SH15B	754799	Aerial work platform (Platform Height 14.6m)	AICHI	ISUZU	SKG-NKR85YN	NKR85Y-7005154	2015年2月	一時抹消	149,732km	トータルアメーター10,912h ユニットアメーター1,353h	¥9,170	バッテリユニット作動不可 起伏・伸縮シリンダ油漏れ・ユニットバッテリー放電あり
2014	Truck-Mounted	SH15B	741205	Aerial work platform (Platform Height 14.6m)	AICHI	HINO	TKG-XZU600X改	XZU600-0005013	2013年5月	一時抹消	72,867km	トータルアメーター13,281h ユニットアメーター2,334h	¥8,820	伸縮シリンダ油漏れ
2015	Truck-Mounted	SH15B	757702	Aerial work platform (Platform Height 14.6m)	AICHI	HINO	TKG-XZU600X改	XZU600-0010189	2015年4月	一時抹消	99,414km	トータルアメーター13,426h ユニットアメーター1,338h	¥8,820	インバータユニットエラー出力・伸縮シリンダ油漏れ・タイヤ摩耗
2016	Truck-Mounted	SK22A	692561	Aerial work platform (Platform Height 22.0m)	AICHI	HINO	PB-XZU344M	XZU344-1000065	2005年12月	一時抹消	60,501km	7,623h	¥8,640	エンジン上面油滲みあり 車両キー手持ち部分損傷あり
2017	Truck-Mounted	SK27A	698166	Aerial work platform (Platform Height 27.0m)	AICHI	HINO	ADG-FC6JGWA	FC6JGW-10180	2006年8月	一時抹消	46,947km	5,575h	¥10,810	運転席シート破れ、ステアリングギアBOX油にじみ有、 フロントガラス塗料付着
2018	Truck-Mounted	D50A	763401	-	AICHI	HINO	TKG-XZU600F	XZU600F-0011599	2015年11月	一時抹消	42,218km	2,606h	¥8,820	タイヤ劣化・摩耗あり シート破れ、シート破れ有
2019	Truck-Mounted	D50A	768093	-	AICHI	HINO	TKG-XZU600F	XZU600-0013075	2016年6月	一時抹消	52,776km	2,828h	¥8,820	スペアタイヤバースト、格納ワイヤー取付ブラケット変形 オーガージョイントボルト異品
2020	Truck-Mounted	D70B1RS	787438	-	AICHI	ISUZU	2PG-FSR90S2	FSR90-700-322	2019年3月	一時抹消	30,546km	439h	¥12,080	