

安全にご使用  
いただくために

## 手すりの片側に荷をかけて作業床上昇時、転倒

LZB07-0974

### 発生状況

垂直昇降型高所作業車で重い配線の束を手すりの片側にかかけ、作業床を上昇させている時に転倒。



### 原因

高所作業車の使用目的から外れてフォークリフトの代わりに使ったため。

### 対策

- ①高所作業車を本来の目的以外で使用しない。
- ②垂直昇降型高所作業車は水平方向にかかる力に弱いので重量物を手すりにかかけたり、物を押したり引いたりしない。