


安全にご使用
いただくために

高所作業車が走行中に作業場設備と接触

LZB07-1063

発生状況

高所作業車で作業場所に向かって移動中、通路上に置かれていたパレットを避けようとして、パレットの反対側にあった設備を破損した。



原因

- ①障害物(パレット)に気をとられて、前方をよく確認していなかった。
- ②誘導者を配置していなかった。
- ③高所作業車の通路に障害物(パレット)が置かれたままになっていた。

対策

- ①作業場内の車両移動には必ず誘導者を配置し、誘導者の指示に従う。
- ②高所作業車の通路を確保し、通路に障害物を置かない様に周知する。